



多道焊接时，应严格控制热输入量及焊接道间温度，以确保获得良好而稳定的焊接接头。

